


ぼたと緑の丘 建物補修状況調書



箇所 番号	状況写真	状況説明
①		管理棟事務所は、外壁の土壁や屋根に剥がれやクラックがあり、ボード等で補強している状態で、大規模な修繕が必要。
②		

箇所 番号	状況写真	状況説明
③		館内放送用のスピーカーは、いずれも経年劣化により破損しているため、使用不可。
④		管理棟トイレは、外壁の土壁や屋根に剥がれやクラックがあり、修繕が必要。

箇所 番号	状況写真	状況説明
⑤		管理棟横入口は、外壁の土壁や屋根に剥がれやクラックがあり、修繕が必要。
⑥		受水槽およびポンプ室は、経年劣化による傷みが激しく交換が必要。

箇所 番号	状況写真	状況説明
⑦		ぼたん園から芍薬園につながっている門は、経年劣化により破損・クラックがあり、修繕が必要。
⑧		ぼたん園を囲む外壁は、剥がれやクラックがあり、修繕が必要。

箇所 番号	状況写真	状況説明
⑨		村の広場トイレは、外壁・屋根が経年劣化によって傷んでおり、周辺コンクリートも経年劣化によりクラックや隆起が起きているため、修繕が必要。
⑩		ぼたん園内の東屋は、外壁・屋根・机・椅子が経年劣化により、痛みやクラックがあるため、修繕が必要。

箇所 番号	状況写真	状況説明
⑪		ぼたん園内の東門は、経年劣化により破損やクラックがあるため、修繕が必要。
⑫		ぼたん園と村の広場をつなぐ門は、支柱が経年劣化により、破損とクラックがあるため、修繕が必要。

箇所 番号	状況写真	状況説明
⑬		ぼたん園内の西門は、経年劣化により、破損やクラックがあるため、修繕が必要。
⑭		ぼたん園内の池は、経年劣化による破損で、水漏れが生じているため、修繕が必要。

箇所 番号	状況写真	状況説明
⑮		ぼたん園内の案内用支柱は、経年劣化による破損とクラックがあるため、修繕が必要。