



唐津市空家等実態把握調査
 付属資料 2 空家等現地調査結果


建築物の用途




売り貸し看板の有無




郵便受けの状況




電気メータ




プロパンガスボンベ




家屋内のカーテン・障子




間口の状況




駐車場スペース




道路と敷地の高低差




道路の幅員




門・塀の破損状況




擁壁の破損状況




害獣・害虫のすみつき




悪臭の状況




ゴミ投棄・堆積の状況




雑草の状況




屋根の破損状況




外壁の破損状況




建物の傾き状況




雨樋(あまどい)の状況




窓ガラスの状況




カーポート・ベランダ・アンテナの状況




軒先・庇(ひさし)の状況




その他破損箇所の種類



第三者へ危害を与える可能性



不良度判定



市場性判定

